En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



СДМХ

Aristóteles 127 Polanco IV Sección Miguel Hidalgo 11550 CDMX, México


+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A Col. San José del Puente 72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Uso Interior bandidostudio.com



Lámpara Colgante Instructivo

Bandido

Reemplazo de foco

Tutorial

Fuente de luz


Incluida

6 W G9 LED 600 lm


120 - 127 V ~ 60 Hz 0.07 - 0.05 A 2700 K















Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




2 Pasar canope a través del cable.



4 Sujeción de canope.



Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.



Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

