

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B SOPORTE L

Accesorios

Instructivo



CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Uso Interior

bandidostudio.com

Bandido



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Soporte L

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Piezas Incluidas



Soporte L
1x



Taquete
2x



Placa de acero
1x



Tornillo
2x



Sujetadores
2x

Piezas Incluidas en luminaria




Sujetador "8"
1x




Conector
1x

- 1** Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Placa de acero**.


* Cables de alimentación eléctrica.



- 2** Sujeción de la placa de acero.




- 3** Pasar cable de la lámpara a través del Soporte L y Sujetador "8".




Se recomienda que la conexión eléctrica sea entre dos personas.



- 4** Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



- 5** Sujetar Soporte L a placa de acero.



* Los sujetadores vienen preinstalados.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.