

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.




Distrito Bandido
RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B SOPORTE L

Accesorios
Instructivo



Bandido

Instrucciones de instalación


Soporte L



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Soporte L
(1 pza.)



Tornillos
(2 pzas.)



Conector
(1 pza.)



Placa de acero
(1 pza.)



Sujetadores
(2 pzas.)




Taquetes
(2 pzas.)




Sujetador "8"
(1 pza.)


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la placa de acero.




2 Sujeción de la placa de acero.




3 Pasar cable de la lámpara a través del Soporte L y Sujetador "8".



4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



5 Sujetar Soporte L a placa de acero.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B